

Cal tenir en compte...



La senyalització i el bloqueig permeten eliminar el risc de posada en marxa accidental de la màquina.



I li recordem que...

- No retiri les proteccions de la màquina.
- Aturi la màquina abans d'intervenir-hi.
- I durant el manteniment bloquegi el comandament de posada en marxa i senyalitzi que la màquina està fora de servei.



CONEGUEM...


La seguretat industrial

La importància de:

**LES MÀQUINES
EN MOVIMENT**



Per treballar amb seguretat



NO retiri les proteccions de seguretat de les màquines. Si les ha retirades per tal d'efectuar treballs de manteniment o reparació, no s'oblidi de col·locar-les de nou.



Abans de realitzar qualsevol intervenció sobre la màquina (fallades del procés productiu, ajustaments i reparacions), cal aturar la màquina. En cas contrari, les seves parts mòbils perilloses poden atrapar-li les mans.



L'aturada de la màquina ha de complementar-se amb el bloqueig de la posada en marxa i amb la senyalització de que s'hi estan realitzant tasques de manteniment.



La seguretat a l'hora de manipular una màquina haurà de prevaler sobre qualsevol altra acció.